

ホームタンク洗浄はお済みですか？





危険信号



「タンクゲージ破損」
水の浸入最大の原因となります。

「タンク内部のサビ」
不完全燃焼・凍結の原因となります。



「ストレーナー汚れ・破損」
灯油が流出する危険があります。



ストレーナー洗浄前(左)、洗浄後(右)
※上記画像はストレーナー交換した場合です。

ホームタンク洗浄

250ℓ以下 **¥4,950円** (税込)

500ℓ以下 **¥5,500円** (税込)

※別途料金にて下記作業も実施いたします。

- ・ホームタンク交換
- ・フィルター交換
- ・ゲージ交換
- ・給油キャップ
- ・ストレーナー交換
- ・通気管交換
- ・カップ交換

etc

お気軽にお問い合わせ下さい！

オールシーズン灯油の配達もお任せ下さい！
(定期巡回も便利です)

月曜～土曜 8:30～16:30



株式会社大協プロパンガス商会 電話 28-1010